

## **i** MORSE MECCANICHE AD ALTA PRESSIONE - DISPONIBILI CON O SENZA REGOLATORE

### **ELEVATA PRECISIONE**

» Elevata precisione sia dimensionale che di posizionamento nella produzione di pezzi di lavorazione, grazie alle guide temprate e rettificate

### **ALLINEAMENTO FACILE E VELOCE**

» Le scanalature per il tassello di posizionamento consentono un facile posizionamento e tempi di allineamento brevi nelle scanalature a T delle macchine per utensili

### **GANASCE INTERCAMBIABILI**

» Elevata flessibilità in un vasto campo di applicazioni, grazie alle ganasce intercambiabili

### **MATERIALE DI ALTA QUALITÀ**

» La ghisa sferoidale GGG70 assicura un'ottima resistenza alla rottura, affaticamento materiale, assorbe le vibrazioni e garantisce una geometria invariata per oltre vent'anni.

